



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Subaru Impreza	VIN:	JF1GT3LC5JG017814		
RZ:		STAV KM:	22 387	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	300000/12LET
BARVA:	červená metalíza	PLATNOST STK:	11.2.0021	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	5.5.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	27 679	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	15000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
LAK KAROSERIE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SVĚTLOMETY VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SKLA, VÝHLED Z VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:

II. INTERIÉR

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ČALOUNĚNÍ VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
OVĽADACÍ A KONTROLNÍ PRVKY		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VÝBAVA VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
KLIMATIZACE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:

III. PODVOZEK

VŮLE NÁPRAV		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
STAV TLUMIČŮ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VÝFUKOVÝ SYSTÉM		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
POŠKOZENÍ PODVOZKU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

IV. BRZDY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ▶ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="6"/>	PP <input type="text" value="6"/>	PZ <input type="text" value="6"/>	LZ <input type="text" value="6"/> <input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="225/40/18"/>	PP <input type="text" value="225/40/18"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="225/40/18"/>	LZ <input type="text" value="225/40/18"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6.5"/>	PP <input type="text" value="6.5"/>	PZ <input type="text" value="6.5"/>	LZ <input type="text" value="6.5"/> <input checked="" type="checkbox"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="11.11.2022"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ: PP + LP disk kola - odřený

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-45"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ▶ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ▶ CHYBY V PAMĚTI	<input checked="" type="checkbox"/> ▶ NEBYLA PROVEDENA	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 19.11.2019

Mechanik:

Pospíšil

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: