



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

|                      |                       |                   |                          |                               |            |
|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| ZNAČKA, TYP:         | <b>Mitsubishi ASX</b> | VIN:              | <b>JMBXLGA8WFZD02935</b> |                               |            |
| RZ:                  | 5A12047               | STAV KM:          | 95 355                   | DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ: | 90000      |
| BARVA:               | černá                 | PLATNOST STK:     | 1.4.2022                 | NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:    | 0          |
| PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM: | 20.11.2019            | PŘÍŠTÍ SERVIS KM: | 99 000                   | DOP. SERVISNÍ INTERVAL:       | 20000/1ROK |

|                     | BEZVADNÉ              | ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM              | POŠKOZENÍ, ZÁVADA     | STANDARD EFS                     |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>I. KAROSERIE</b> |                       |                                  |                       |                                  |
| STAV KAROSERIE      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| LAK KAROSERIE       | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SVĚTLOMETRY VOZU    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SKLA, VÝHLED Z VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

**KOMENTÁŘ:** Důlky na víku kufru, L.Z. + P.Z. dveří, škrábance + posekaný lak po celém vozidle

### II. INTERIÉR

|                                  |                                  |                                  |                       |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| ČALOUNĚNÍ VOZU                   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| VÝBAVA VOZU                      | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KLIMATIZACE                      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

**KOMENTÁŘ:** Ošoupaný sedák řidiče, poškrábané plasty interiéru, chybí plast kolejnice sedadla spolujezdce

### III. PODVOZEK

|                    |                       |                                  |                       |                                  |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| VŮLE NÁPRAV        | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| STAV TLUMIČŮ       | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| VÝFUKOVÝ SYSTÉM    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| POŠKOZENÍ PODVOZKU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

**KOMENTÁŘ:**



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### IV. BRZDY

|                                       | BEZVADNÉ                                     | ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM               | POŠKOZENÍ, ZÁVADA                     | STANDARD EFS                      |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| FUNKČNOST                             | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="radio"/>                 | <input checked="" type="radio"/>  |
| BRZDOVÁ KAPALINA                      | <input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU |                                   | <input type="radio"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA | <input checked="" type="radio"/>  |
| KOTOUČE / BUBNY LP                    | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="radio"/>                 | <input checked="" type="radio"/>  |
| KOTOUČE / BUBNY PP                    | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="radio"/>                 | <input checked="" type="radio"/>  |
| KOTOUČE / BUBNY PZ                    | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="radio"/>                 | <input checked="" type="radio"/>  |
| KOTOUČE / BUBNY LZ                    | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>  | <input type="radio"/>                 | <input checked="" type="radio"/>  |
| DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm) | LP <input type="text" value="5"/>            | PP <input type="text" value="5"/> | PZ <input type="text" value="5"/>     | LZ <input type="text" value="5"/> |

KOMENTÁŘ:

### V. KOLA

|                              |   |   |                                       |                                   |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| STAV KOL                     | <input type="radio"/>                     | <input checked="" type="radio"/>          | <input type="radio"/>                 | <input checked="" type="radio"/>  |
| ROZMĚR KOL DLE TP            | <input checked="" type="radio"/> ◀ ANO    |   | <input type="radio"/> ◀ NE            | <input checked="" type="radio"/>  |
| ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA) | LP <input type="text" value="225/55/18"/> | PP <input type="text" value="225/55/18"/> |                                       | <input checked="" type="radio"/>  |
| ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)  | PZ <input type="text" value="225/55/18"/> | LZ <input type="text" value="225/55/18"/> |                                       | <input checked="" type="radio"/>  |
| ROZMĚR PNEU DLE TP           | <input checked="" type="radio"/> ◀ ANO    |   | <input type="radio"/> ◀ NE            | <input checked="" type="radio"/>  |
| VÝŠKA VZORKU (mm)            | LP <input type="text" value="6"/>         | PP <input type="text" value="5"/>         | PZ <input type="text" value="6"/>     | LZ <input type="text" value="6"/> |
| REZERVA / Výška vzorku:      | <input type="text"/>                      | OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:    | <input type="text" value="1.9.2021"/> | <input checked="" type="radio"/>  |

KOMENTÁŘ:

### VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

|                         |  |   |  |                                  |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| CHOD MOTORU             | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>                  | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> |
| CHLADICÍ KAPALINA       | <input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU | <input type="text" value="-40"/> ◀ ODOLNOST (°C)  | <input type="radio"/> ◀ DOP. VÝMĚNA      | <input checked="" type="radio"/> |
| ÚNIK OLEJE              | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>                  | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> |
| PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>                  | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> |
| STAV AKUMULÁTORU        | <input type="radio"/>                        | <input checked="" type="radio"/>                  | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> |
| DIAGNOSTIKA VOZU        | <input type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU            | <input checked="" type="radio"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI | <input type="radio"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA |                                  |

KOMENTÁŘ: Potrhaná deka kapoty



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

### VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS Vyměněny baterie v klíčkách

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ  
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 15.11.2019

Mechanik:

Pospíšil

### IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: