



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Nissan Qashqai	VIN:	SJNFDAJ11U1561952		
RZ:		STAV KM:	77 376	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	300000/12LET
BARVA:	šedá metalíza	PLATNOST STK:	11.11.2021	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	11.11.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	87 600	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	30000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETRY VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: Kapota od kamínků, promáčklina P.bok, drobné provozní oděrky po celém voze

II. INTERIÉR

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVĽADACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:

III. PODVOZEK

VŮLE NÁPRAV	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

IV. BRZDY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
FUNKČNOST	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="radio"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="5"/>	PP <input type="text" value="5"/>	PZ <input type="text" value="4"/>	LZ <input type="text" value="4"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="225/45/19"/>	PP <input type="text" value="225/45/19"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="225/45/19"/>	LZ <input type="text" value="225/45/19"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6"/>	PP <input type="text" value="6"/>	PZ <input type="text" value="6"/>	LZ <input type="text" value="6"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="11.11.2020"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-38"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="radio"/> ◀ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
ÚNIK OLEJE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input checked="" type="radio"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input type="radio"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 19.11.2019

Mechanik:

Pospíšil

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: