



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| ZNAČKA, TYP: | Suzuki SX4 | VIN: | TSMJYA82S00402063 | | |
| RZ: | | STAV KM: | 58 570 | DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ: | 140000/5LET |
| BARVA: | bílá metalíza | PLATNOST STK: | 10.10.2021 | NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE: | 0 |
| PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM: | 10.10.2022 | PŘÍŠTÍ SERVIS KM: | 73 000 | DOP. SERVISNÍ INTERVAL: | 15000/1ROK |

| | BEZVADNÉ | ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM | POŠKOZENÍ, ZÁVADA | STANDARD EFS |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| I. KAROSERIE | | | | |
| STAV KAROSERIE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| LAK KAROSERIE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SVĚTLOMETRY VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SKLA, VÝHLED Z VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ: Pravý roh nárazníku, zadní nárazník poškozený lak

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| II. INTERIÉR | | | | |
| STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| ČALOUNĚNÍ VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| VÝBAVA VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KLIMATIZACE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ:

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| III. PODVOZEK | | | | |
| VŮLE NÁPRAV | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| STAV TLUMIČŮ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| VÝFUKOVÝ SYSTÉM | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| POŠKOZENÍ PODVOZKU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

IV. BRZDY

| | BEZVADNÉ | ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM | POŠKOZENÍ, ZÁVADA | STANDARD EFS |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| FUNKČNOST | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| BRZDOVÁ KAPALINA | <input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU | | <input type="radio"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA | <input checked="" type="radio"/> |
| KOTOUČE / BUBNY LP | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KOTOUČE / BUBNY PP | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KOTOUČE / BUBNY PZ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KOTOUČE / BUBNY LZ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm) | LP <input type="text" value="4"/> | PP <input type="text" value="4"/> | PZ <input type="text" value="6"/> | LZ <input type="text" value="6"/> <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| STAV KOL | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| ROZMĚR KOL DLE TP | <input checked="" type="radio"/> ◀ ANO | | <input type="radio"/> ◀ NE | <input checked="" type="radio"/> |
| ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA) | LP <input type="text" value="205/50/17"/> | PP <input type="text" value="205/50/17"/> | | <input checked="" type="radio"/> |
| ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA) | PZ <input type="text" value="205/50/17"/> | LZ <input type="text" value="205/50/17"/> | | <input checked="" type="radio"/> |
| ROZMĚR PNEU DLE TP | <input checked="" type="radio"/> ◀ ANO | | <input type="radio"/> ◀ NE | <input checked="" type="radio"/> |
| VÝŠKA VZORKU (mm) | LP <input type="text" value="3"/> | PP <input type="text" value="3"/> | PZ <input type="text" value="4"/> | LZ <input type="text" value="4"/> <input checked="" type="radio"/> |
| REZERVA / Výška vzorku: | <input type="text"/> | OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti: | <input type="text" value="6.6.2020"/> | <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ:

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| CHOD MOTORU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| CHLADICÍ KAPALINA | <input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU | <input type="text" value="-40"/> ◀ ODOLNOST (°C) | <input type="radio"/> ◀ DOP. VÝMĚNA | <input checked="" type="radio"/> |
| ÚNIK OLEJE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| STAV AKUMULÁTORU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| DIAGNOSTIKA VOZU | <input type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU | <input checked="" type="radio"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI | <input type="radio"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA | |

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ:

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 25.10.2019

Mechanik:

Pospíšil

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: