



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Suzuki Vitara	VIN:	TSMLYE81S00116607		
RZ:		STAV KM:	93 391	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	140.000km/5 let
BARVA:	30	PLATNOST STK:	1.5.2021	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	--
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	28.5.2015	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	113 000	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	15.000 km/rok

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETY VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: Drobná promáčklina LP dveře, lakovaný PZ bok, zadní nárazník nelčuje na P straně, prasklé PZ světlo, odřený zadní nárazník + PP lem

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
II. INTERIÉR				
STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVĽADACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
III. PODVOZEK				
VŮLE NÁPRAV	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
IV. BRZDY				
FUNKČNOST	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="radio"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="4"/>	PP <input type="text" value="4"/>	PZ <input type="text" value="5"/>	LZ <input type="text" value="5"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="215/55 R17"/>	PP <input type="text" value="215/55 R17"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="215/55 R17"/>	LZ <input type="text" value="215/55 R17"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="4"/>	PP <input type="text" value="4"/>	PZ <input type="text" value="5"/>	LZ <input type="text" value="5"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="1.7.2022"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-50"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="radio"/> ◀ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
ÚNIK OLEJE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input checked="" type="radio"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input type="radio"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



EMIL FREY SELECT

PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ:

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ:

Datum prohlídky: 13.3.2019

Datum převzetí vozu:

Podpis mechanika:

Podpis zákazníka: