



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	<b>Renault Grand Scénic</b>	VIN:	<b>VF1JZ0ZBH54971756</b>		
RZ:	3SY8011	STAV KM:	84 916	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	300000/12LET
BARVA:	bílá	PLATNOST STK:	4.4.2020	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	10.10.2021	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	115 000	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	30000/2ROKY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
<b>I. KAROSERIE</b>				
STAV KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETRY VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**KOMENTÁŘ:** PP Dveře - důlek, odřený přední + zadní nárazník, PZ dveře lišta - odřená, Kliky PZ + LP dveří - odřená, Přední část vozu od kamínků, Prasklé čelní sklo v zorném poli řidiče, čelní okno od kamínků

### II. INTERIÉR

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**KOMENTÁŘ:**

### III. PODVOZEK

VŮLE NÁPRAV	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**KOMENTÁŘ:**



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### IV. BRZDY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
FUNKČNOST	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="radio"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DEŠTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="3"/>	PP <input type="text" value="3"/>	PZ <input type="text" value="10"/>	LZ <input type="text" value="10"/>

#### KOMENTÁŘ:

### V. KOLA

STAV KOL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="205/60/16"/>	PP <input type="text" value="205/60/16"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="205/60/16"/>	LZ <input type="text" value="205/60/16"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="5"/>	PP <input type="text" value="5"/>	PZ <input type="text" value="5"/>	LZ <input type="text" value="5"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text" value="7"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="25.11.2019"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: 2x odřený kryt kola

### VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-35"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="radio"/> ◀ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input checked="" type="radio"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input type="radio"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	

#### KOMENTÁŘ:



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

### VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ  
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 25.11.2019

Mechanik:

Pospíšil

### IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: