



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Renault Grand Scénic		VIN:	VF1JZ49BJ54971793	
RZ:	3SY7791	STAV KM:	105 578	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	150000/6LET
BARVA:	bílá	PLATNOST STK:	4.4.2020	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	10.10.2021	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	135 000	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	30000/2ROKY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETRY VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: LZ dveře - oděrky, PP dveře + klika - oděrky, P+L zrcátko - odřené, PZ bok + PP dveře + LZ lem + Lz dveře - provozní důlky, čelní okno 2x prasklinka, zadní stěrač - ulomená krytka

II. INTERIÉR				
STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVĽADACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: Držák stínítka LZ dveře - ulomený, Odřené plasty interiéru, ovládání výdechu zadního topení - ulomené

III. PODVOZEK				
VŮLE NÁPRAV	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

IV. BRZDY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
FUNKČNOST	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="radio"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="8"/>	PP <input type="text" value="8"/>	PZ <input type="text" value="10"/>	LZ <input type="text" value="10"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="205/55/17"/>	PP <input type="text" value="205/55/17"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="205/55/17"/>	LZ <input type="text" value="205/55/17"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6"/>	PP <input type="text" value="4.5"/>	PZ <input type="text" value="5.5"/>	LZ <input type="text" value="5.5"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text" value="3"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="3.12.2019"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: 4x odřený disk kola

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-30"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="radio"/> ◀ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
ÚNIK OLEJE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input checked="" type="radio"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input type="radio"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 3.12.2019

Mechanik:

Pospíšil

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: