



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| ZNAČKA, TYP: | Peugeot Partner | VIN: | VF37J9HP0EJ619618 | | |
| RZ: | | STAV KM: | 121 560 | DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ: | 175000/10LET |
| BARVA: | hnědá metalíza | PLATNOST STK: | 11.11.2021 | NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE: | 0 |
| PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM: | 11.11.2020 | PŘÍŠTÍ SERVIS KM: | 146 000 | DOP. SERVISNÍ INTERVAL: | 25000/1ROK |

| | BEZVADNÉ | ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM | POŠKOZENÍ, ZÁVADA | STANDARD EFS |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| I. KAROSERIE | | | | |
| STAV KAROSERIE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| LAK KAROSERIE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SVĚTLOMETRY VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SKLA, VÝHLED Z VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ: Provozní oděrky po celém vozidle, Doporučená výměna stíracích listů

II. INTERIÉR

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| ČALOUNĚNÍ VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| VÝBAVA VOZU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KLIMATIZACE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ:

III. PODVOZEK

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| VŮLE NÁPRAV | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| STAV TLUMIČŮ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| VÝFUKOVÝ SYSTÉM | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| POŠKOZENÍ PODVOZKU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

IV. BRZDY

| | BEZVADNÉ | ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM | POŠKOZENÍ, ZÁVADA | STANDARD EFS |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| FUNKČNOST | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| BRZDOVÁ KAPALINA | <input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU | | <input type="radio"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA | <input checked="" type="radio"/> |
| KOTOUČE / BUBNY LP | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KOTOUČE / BUBNY PP | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KOTOUČE / BUBNY PZ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| KOTOUČE / BUBNY LZ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| DEŠTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm) | LP <input type="text" value="5"/> | PP <input type="text" value="5"/> | PZ <input type="text" value="6"/> | LZ <input type="text" value="6"/> |

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| STAV KOL | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| ROZMĚR KOL DLE TP | <input checked="" type="radio"/> ◀ ANO | | <input type="radio"/> ◀ NE | <input checked="" type="radio"/> |
| ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA) | LP <input type="text" value="205/65/15"/> | PP <input type="text" value="205/65/15"/> | | <input checked="" type="radio"/> |
| ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA) | PZ <input type="text" value="205/65/15"/> | LZ <input type="text" value="205/65/15"/> | | <input checked="" type="radio"/> |
| ROZMĚR PNEU DLE TP | <input checked="" type="radio"/> ◀ ANO | | <input type="radio"/> ◀ NE | <input checked="" type="radio"/> |
| VÝŠKA VZORKU (mm) | LP <input type="text" value="5"/> | PP <input type="text" value="5"/> | PZ <input type="text" value="4.5"/> | LZ <input type="text" value="4.5"/> |
| REZERVA / Výška vzorku: | <input type="text" value="7"/> | OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti: | <input type="text" value="25.11.2019"/> | <input checked="" type="radio"/> |

KOMENTÁŘ:

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| CHOD MOTORU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| CHLADICÍ KAPALINA | <input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU | <input type="text" value="-50"/> ◀ ODOLNOST (°C) | <input type="radio"/> ◀ DOP. VÝMĚNA | <input checked="" type="radio"/> |
| ÚNIK OLEJE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| STAV AKUMULÁTORU | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| DIAGNOSTIKA VOZU | <input type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU | <input checked="" type="radio"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI | <input type="radio"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA | |

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 25.11.2019

Mechanik:

Pospíšil

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: