



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Peugeot 3008	VIN:	VF3MCBHZHHS090518		
RZ:		STAV KM:	144 997	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	1750000/10LET
BARVA:	černá metalíza	PLATNOST STK:	4.4.2021	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	6.6.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	155 559	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	25000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETY VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: PZ Dveře - důlek, PP dveře - provozní oděrky, kapota od kamínků, přední nárazník - provozní oděrky, drobné oděrky po celém voze, zadní nárazník - ulomené krycí plasty, PP dveře - důlek, PZ hrana dveří - rýha (vnitřní)

II. INTERIÉR				
STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: podřeny tapeec. kufru, opotřebovaná loketní opěrka + řadící páka

III. PODVOZEK				
VŮLE NÁPRAV	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

IV. BRZDY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ▶ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="5"/>	PP <input type="text" value="5"/>	PZ <input type="text" value="4"/>	LZ <input type="text" value="5"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="215/65/17"/>	PP <input type="text" value="215/65/17"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="215/65/17"/>	LZ <input type="text" value="215/65/17"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6"/>	PP <input type="text" value="6.5"/>	PZ <input type="text" value="7"/>	LZ <input type="text" value="6.5"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="12.12.2021"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-40"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ▶ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ▶ CHYBY V PAMĚTI	<input checked="" type="checkbox"/> ▶ NEBYLA PROVEDENA	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ: Horší otevírání kapoty



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 4.11.2019

Mechanik:

Pospíšil

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: