



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	<b>Peugeot 5008</b>	VIN:	<b>VF3MCHZJL064612</b>		
RZ:	7AH6976	STAV KM:	12 308	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	180000/10LET
BARVA:	šedá metalíza	PLATNOST STK:	11.11.2022	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	10.10.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	42 288	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	30000/1ROK

### I. KAROSERIE

STAV KAROSERIE  
LAK KAROSERIE  
SVĚTLOMETY VOZU  
SKLA, VÝHLED Z VOZU

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
STAV KAROSERIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETY VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:

### II. INTERIÉR

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ  
ČALOUNĚNÍ VOZU  
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY  
VÝBAVA VOZU  
KLIMATIZACE

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:

### III. PODVOZEK

VŮLE NÁPRAV  
STAV TLUMIČŮ  
VÝFUKOVÝ SYSTÉM  
POŠKOZENÍ PODVOZKU

VŮLE NÁPRAV	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
<b>IV. BRZDY</b>				
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="9"/>	PP <input type="text" value="9"/>	PZ <input type="text" value="8"/>	LZ <input type="text" value="8"/>

KOMENTÁŘ:

### V. KOLA

STAV KOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ◀ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="225/55/18"/>	PP <input type="text" value="225/55/18"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="225/55/18"/>	LZ <input type="text" value="225/55/18"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ◀ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6.5"/>	PP <input type="text" value="6.5"/>	PZ <input type="text" value="7"/>	LZ <input type="text" value="7"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>		OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="7.7.2023"/>

KOMENTÁŘ:

### VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-40"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ◀ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

### VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ  
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 25.10.2019

Mechanik:

Pospíšil

### IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: