



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	<b>Peugeot 5008</b>	VIN:	<b>VF3MJEHZRKL021121</b>		
RZ:	4SN3280	STAV KM:	17 968	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	150000/10LET
BARVA:	bílá metalíza	PLATNOST STK:	4.4.2023	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	9.9.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	47 837	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	30000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
<b>I. KAROSERIE</b>				
STAV KAROSERIE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
LAK KAROSERIE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SVĚTLOMETY VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SKLA, VÝHLED Z VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:

### II. INTERIÉR

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ČALOUNĚNÍ VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VÝBAVA VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
KLIMATIZACE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:

### III. PODVOZEK

VŮLE NÁPRAV		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
STAV TLUMIČŮ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VÝFUKOVÝ SYSTÉM		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
POŠKOZENÍ PODVOZKU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
<b>IV. BRZDY</b>				
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEŠTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="8"/>	PP <input type="text" value="8"/>	PZ <input type="text" value="8"/>	LZ <input type="text" value="8"/>

KOMENTÁŘ:

### V. KOLA

STAV KOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ◀ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="225/55/18"/>	PP <input type="text" value="225/55/18"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="225/55/18"/>	LZ <input type="text" value="225/55/18"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ◀ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="5.5"/>	PP <input type="text" value="5.5"/>	PZ <input type="text" value="5.5"/>	LZ <input type="text" value="5.5"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>		OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="12.12.2023"/>

KOMENTÁŘ:

### VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-40"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ◀ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

### VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ  
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 25.10.2019

Mechanik:

Pospíšil

### IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: