



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	<b>Citroën C4 Cactus</b>	VIN:	<b>VF70PHNPXJE553864</b>		
RZ:	7AE8556	STAV KM:	9 130	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	200000/12LET
BARVA:	modrá	PLATNOST STK:	10.10.2022	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	10.10.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	25 000	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	25000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
<b>I. KAROSERIE</b>				
STAV KAROSERIE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
LAK KAROSERIE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SVĚTLOMETY VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SKLA, VÝHLED Z VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**KOMENTÁŘ:** Drobné provozní oděrky u nádrže + přední kapota

<b>II. INTERIÉR</b>				
STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ČALOUNĚNÍ VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VÝBAVA VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
KLIMATIZACE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**KOMENTÁŘ:**

<b>III. PODVOZEK</b>				
VŮLE NÁPRAV		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
STAV TLUMIČŮ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VÝFUKOVÝ SYSTÉM		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
POŠKOZENÍ PODVOZKU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**KOMENTÁŘ:**



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### IV. BRZDY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ▶ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEŠTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="9"/>	PP <input type="text" value="9"/>	PZ <input type="text" value="8"/>	LZ <input type="text" value="8"/>

KOMENTÁŘ:

### V. KOLA

STAV KOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="205/55/16"/>	PP <input type="text" value="205/55/16"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="205/55/16"/>	LZ <input type="text" value="205/55/16"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6.5"/>	PP <input type="text" value="6.5"/>	PZ <input type="text" value="6"/>	LZ <input type="text" value="6"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text" value="8"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="29.10.2019"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:

### VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-40"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ▶ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ▶ CHYBY V PAMĚTI	<input checked="" type="checkbox"/> ▶ NEBYLA PROVEDENA	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

### VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ  
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 29.10.2019

Mechanik:

Pospíšil

### IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: