



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	<b>Citroën C3 Aircross</b>	VIN:	<b>VF72RHMRC4026104</b>		
RZ:	7AD1192	STAV KM:	13 549	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	100000/6LET
BARVA:	běžová metalíza	PLATNOST STK:	8.10.2022	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	8.8.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	38 526	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	25000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
<b>I. KAROSERIE</b>				
STAV KAROSERIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETY VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: Kapota - důlek, PP blatník - důlek

### II. INTERIÉR

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: PZ sedadlo - flek na hlavové opěrci

### III. PODVOZEK

VŮLE NÁPRAV	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### IV. BRZDY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ▶ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTITČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="8"/>	PP <input type="text" value="8"/>	PZ <input type="text" value="8"/>	LZ <input type="text" value="8"/>

KOMENTÁŘ:

### V. KOLA

STAV KOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="205/60/16"/>	PP <input type="text" value="205/60/16"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="205/60/16"/>	LZ <input type="text" value="205/60/16"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6"/>	PP <input type="text" value="6"/>	PZ <input type="text" value="6"/>	LZ <input type="text" value="6"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text" value="3"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="22.10.2019"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:

### VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-40"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ▶ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ▶ CHYBY V PAMĚTI	<input checked="" type="checkbox"/> ▶ NEBYLA PROVEDENA	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ:



## PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

### VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

### VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ  
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 13.9.2019

Mechanik: -

### IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: