



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Citroën Grand C4 SpaceTourer		VIN:	VF73AAHXTJJ594688	
RZ:	6AV5559	STAV KM:	36 313	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	180000/10LET
BARVA:	modrá metalíza	PLATNOST STK:	1.4.2023	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	1.8.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	66 305	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	30000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETY VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: LZ blatník, LZ+LP dveře, PP dveře, LZ blatník, PZ dveře, Přední nárazník = lehké provozní oděrky

II. INTERIÉR

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: Drobné oděrky plastů v interiéru

III. PODVOZEK

VŮLE NÁPRAV	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
IV. BRZDY				
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEŠTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="8"/>	PP <input type="text" value="8"/>	PZ <input type="text" value="6"/>	LZ <input type="text" value="6"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ◀ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="225/55/17"/>	PP <input type="text" value="225/55/17"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="225/55/17"/>	LZ <input type="text" value="225/55/17"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ◀ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6"/>	PP <input type="text" value="6"/>	PZ <input type="text" value="5"/>	LZ <input type="text" value="5"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>		OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="1.12.2022"/>

KOMENTÁŘ:

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-35"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ◀ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 11.9.2019

Mechanik: -

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: