



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Citroën Grand C4 Picasso	VIN:	VF73ABHXMJ540480		
RZ:		STAV KM:	111 834	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	1750000/10LET
BARVA:	šedá metalíza	PLATNOST STK:	11.11.2021	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	2.2.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	120 000	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	25000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETY VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: PP dveře - důlek, přední kapota od kamínků, čelní sklo - lehká prasklinka mimo zorné pole řidiče, LP dveře - rýha, Provozní oděrky po celém voze

II. INTERIÉR				
STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: Špinavá stropnice, poškrábané plasty interiéru

III. PODVOZEK				
VŮLE NÁPRAV	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: Lehká koroze výfuku, provozní únik oleje



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

IV. BRZDY

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ▶ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEŠTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="10"/>	PP <input type="text" value="10"/>	PZ <input type="text" value="3"/>	LZ <input type="text" value="3"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="205/60/16"/>	PP <input type="text" value="205/60/16"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="205/60/16"/>	LZ <input type="text" value="205/60/16"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ▶ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="7.5"/>	PP <input type="text" value="7"/>	PZ <input type="text" value="4"/>	LZ <input type="text" value="4"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text" value="3"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="25.11.2019"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMENTÁŘ: PP disk kola - oděrka

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-35"/>	<input type="checkbox"/> ▶ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ▶ DOP. VÝMĚNA
ÚNIK OLEJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ▶ CHYBY V PAMĚTI	<input type="checkbox"/> ▶ NEBYLA PROVEDENA	

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 25.11.2019

Mechanik:

Pospíšil

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: