



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Citroën C3	VIN:	VF7SXHNPSJT739730		
RZ:		STAV KM:	1 001	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	100000/6LET
BARVA:	oranžová metalíza	PLATNOST STK:	5.5.2023	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	0
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	5.5.2020	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	25 000	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	25000/1ROK

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
LAK KAROSERIE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SVĚTLOMETY VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SKLA, VÝHLED Z VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:

II. INTERIÉR

STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ČALOUNĚNÍ VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VÝBAVA VOZU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
KLIMATIZACE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:

III. PODVOZEK

VŮLE NÁPRAV		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
STAV TLUMIČŮ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VÝFUKOVÝ SYSTÉM		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
POŠKOZENÍ PODVOZKU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
IV. BRZDY				
FUNKČNOST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="checkbox"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="10"/>	PP <input type="text" value="10"/>	PZ <input type="text" value="10"/>	LZ <input type="text" value="10"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ◀ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="205/55/16"/>	PP <input type="text" value="205/55/16"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="205/55/16"/>	LZ <input type="text" value="205/55/16"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ ANO		<input type="checkbox"/> ◀ NE	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="7.5"/>	PP <input type="text" value="7.5"/>	PZ <input type="text" value="7.5"/>	LZ <input type="text" value="7.5"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>		OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="1.8.2023"/>

KOMENTÁŘ:

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-35"/>	<input type="checkbox"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="checkbox"/> ◀ DOP. VÝMĚNA
ÚNIK OLEJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="checkbox"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="checkbox"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input checked="" type="checkbox"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ: Vozidlo splňuje standard EFS

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 13.9.2019

Mechanik: -

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: