



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

ZNAČKA, TYP:	Volvo V60	VIN:	YV1FW31A0E1192893		
RZ:	5Z63302	STAV KM:	107 162	DOP. INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ:	180000km
BARVA:	modrá metalíza	PLATNOST STK:	1.3.2020	NEVYŘEŠENÉ SVOLÁVACÍ AKCE:	--
PŘÍŠTÍ SERVIS DATUM:	6.3.2021	PŘÍŠTÍ SERVIS KM:	130 800	DOP. SERVISNÍ INTERVAL:	30.000km/rok

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
I. KAROSERIE				
STAV KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
LAK KAROSERIE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SVĚTLOMETRY VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SKLA, VÝHLED Z VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ: Drobné oděrky laku karoserie

II. INTERIÉR				
STAV SEDADEL A MECH. NASTAVOVÁNÍ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ČALOUNĚNÍ VOZU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝBAVA VOZU	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KLIMATIZACE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:

III. PODVOZEK				
VŮLE NÁPRAV	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV TLUMIČŮ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VÝFUKOVÝ SYSTÉM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POŠKOZENÍ PODVOZKU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

	BEZVADNÉ	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POŠKOZENÍ, ZÁVADA	STANDARD EFS
IV. BRZDY				
FUNKČNOST	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BRZDOVÁ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU		<input type="radio"/> ◀ DOPOR. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PP	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY PZ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KOTOUČE / BUBNY LZ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DESTIČKY / OBLOŽENÍ (stav, síla v mm)	LP <input type="text" value="5.5"/>	PP <input type="text" value="5.5"/>	PZ <input type="text" value="5"/>	LZ <input type="text" value="5"/>

KOMENTÁŘ:

V. KOLA

STAV KOL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR KOL DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (PŘEDNÍ NÁPRAVA)	LP <input type="text" value="215/50 R17"/>	PP <input type="text" value="215/50 R17"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU (ZADNÍ NÁPRAVA)	PZ <input type="text" value="215/50 R17"/>	LZ <input type="text" value="215/50 R17"/>		<input checked="" type="radio"/>
ROZMĚR PNEU DLE TP	<input checked="" type="radio"/> ◀ ANO		<input type="radio"/> ◀ NE	<input checked="" type="radio"/>
VÝŠKA VZORKU (mm)	LP <input type="text" value="6"/>	PP <input type="text" value="6"/>	PZ <input type="text" value="6"/>	LZ <input type="text" value="6"/>
REZERVA / Výška vzorku:	<input type="text"/>	OPRAVNÁ SADA / Datum upotřebitelnosti:	<input type="text" value="1.2.2024"/>	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:

VI. HNACÍ ÚSTROJÍ

CHOD MOTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CHLADICÍ KAPALINA	<input checked="" type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input type="text" value="-40"/> ◀ ODOLNOST (°C)	<input type="radio"/> ◀ DOP. VÝMĚNA	<input checked="" type="radio"/>
ÚNIK OLEJE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PŘEVODOVKA / ROZVODOVKA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
STAV AKUMULÁTORU	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DIAGNOSTIKA VOZU	<input type="radio"/> ◀ V POŘÁDKU	<input checked="" type="radio"/> ◀ CHYBY V PAMĚTI	<input type="radio"/> ◀ NEBYLA PROVEDENA	<input checked="" type="radio"/>

KOMENTÁŘ:



PROTOKOL PROHLÍDKY VOZU

VII. TESTOVACÍ JÍZDA

KOMENTÁŘ: Jízda bez zjevných závad.

VIII. OSTATNÍ

KOMENTÁŘ:

KONTROLA ZAHRNULA FUNKČNOST ČÁSTÍ VOZIDLA A KOMPONENTŮ
DLE POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY MOTOROVÝCH VOZIDEL EMIL FREY SELECT.



Datum prohlídky: 5.9.2019

Podpis mechanika:

IX. PŘEDÁNÍ VOZU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TECHNICKÝ PRŮKAZ

KLÍČE

SERVISNÍ KNIHA / HISTORIE

NÁVODY

OSTATNÍ

ANO

NE



POČET KUSŮ:

Datum převzetí vozu:

Podpis předávajícího:

Podpis přebírajícího: